

Capacité	40,00 nF 400,0 nF 4,000 μ F 40,00 μ F 400,0 μ F 4,000 mF 40,00 mF	4% +25d 4% +5d 4% +5d 4% +5d 10%	600V AC/DC
----------	---	--	------------

Test diode Résolution 1 mV. Calibre 4 V. Protection 600 VAC/DC
Test de continuité Résolution 0,1 Ω . Protection 600 VAC/DC
Test sans contact Détection 100 Vrms à moins de 10 mm. Alarme sonore et visuelle

Caractéristiques générales

- Affichage 4000 points, 2 à 3 mesures / seconde Automatique Manuel
- Changement de calibre 30 mm
- Ouverture mâchoires Affichage OL
- Dépassagement de calibre Utilisation : de 0 à 50 °C. Stockage : de -20 à +60 °C.
- Température Utilisation : < 75%. Stockage : < 80%.
- Humidité relative Utilisation jusqu'à 2 000 m. Stockage jusqu'à 10 000 m
- Altitude Conforme CE Catégorie III 600V
- Surtensions 3 pile type 1,5V AAA
- Pile après 15 minutes 228x77x41 mm/ 265 g
- Extinction automatique
- Dimensions/Masse

Utilisation

Mode d'emploi: Lire et comprendre tous les conseils et avertissements situés dans la première partie de ce mode d'emploi est prioritaire avant d'utiliser cet appareil.
 Mettre l'appareil sur arrêt (off) si il n'est pas utilisé

Mesure de tension AC/DC

1. Insérer le cordon noir dans la borne COM, le cordon rouge dans la borne V.
2. Pivoter le sélecteur sur le calibre VAC ou VDC choisi.
3. Connecter les cordons en parallèle au circuit à mesurer
4. Lire la tension mesurée sur l'affichage

Mesure de température

1. Pivoter le sélecteur sur la position °C
2. Insérer l'adaptateur de type K ainsi que la sonde sur l'adaptateur
3. Lire la valeur mesurée sur l'affichage

Remplacement de la pile ou du fusible

- Avant toutes interventions, la pince multimètre doit être à l'arrêt et ses cordons déconnectés. Retirer la gaine de protection en la déboulant par le haut de l'appareil. Démonter la vis située à l'arrière du multimètre puis débouler avec précaution la trappe. Procéder au remplacement de la pile, puis remonter la trappe.
- Pile : 3x 1,5V type AAA

Nettoyage

- Eviter l'usage de produits chimiques, utiliser uniquement de l'eau savonneuse pour le lavage et un chiffon doux pour le séchage.

Mesure de résistance

1. Insérer le cordon noir dans la borne COM, le rouge dans la borne Ω.
2. Pivoter le sélecteur sur la position Ω
3. Disposer les pointes de touches aux bornes du circuit ou du composant à tester. Il est préférable de déconnecter un côté de la partie à tester du circuit afin d'éviter d'éventuelles interférences.

Coordonnées SAV :

PI-Select
 468 rue Jacques Monod, CS21900, 27019 Evreux Cedex
 Tel 0 825 829 600
 contact@polytech-instrumentation.com

P/N:110401107678X
 DATE:2018/06/08
 REV.0

